

监 理 日 志

工程名称: 11南河成路照明工程及亮化工程

日期	2018年7月13日 星期五	气候	晴转阴	气温	27℃-33℃
监理人员动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	整改、清理				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1.整理监理资料. 2.审查施工方报审资料. 3.施工现场进行清理.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	龙永峰	总监签阅	郭明		

