

监 理 日 志

工程名称: 山东烟台(整)明路261111号住宅楼工程

日期	2019年7月21日 星期五	气候	晴朗	气温	29.9 23.5
监理人员动态:	检查, 巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	验收 海峰				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 项目进入收尾 2. 现场已无人施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	周子明	总监签阅	周子明		

