

监 理 日 志

工程名称: 11号桥涵工程 0+120~0+140段涵洞工程

日期	2018年7月24日 星期三	气候	晴	气温	27℃~35℃
监理单位动态:	巡查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	整改、验收				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 项目现场施工已无进度 2. 项目现场无人在场施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王和平	总监签阅	蔡子明		

