

监 理 日 志

工程名称: 1. 110kV 变电站工程 2. 6kV 配电工程

日期	2018 年 7 月 22 日 星期四	气候	晴	气温	27℃ ~ 32℃
监理单位动态:	报查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	整改、交底				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 项目现场施工已接近尾声。 2. 项目现场无人员施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	陈永平	总监签阅	李子明		

