

监 理 日 志

工程名称: 山东烟台莱山区110kV变电站工程

日期	2018年7月27日 星期五	气候	晴	气温	28~35℃
监理单位动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 整改、消缺					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 施工现场进入施工准备阶段。 2. 现场无施工。 3. 检查、现场工程量。				
检查发现的问题	4. 整理监理资料。 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	刘和平	总监签阅	姜子明		

