

监 理 日 志

工程名称: 110kV变电站新建10kV出线工程

日期	2018年8月1日 星期三	气候	晴	气温	27℃~32℃
监理单位动态:	检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	整改、验收				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 现场施工阶段由几项组成直接阶段。 2. 现场施工人数现无人在场。 3. 检查、验收、整理。 4. 整理监理资料。 5. 设备厂家现场调试。 无				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张子明	总监签阅	张子明		

