

监 理 日 志

工程名称: 11号路改扩建工程K2+600~K2+700段

日期	2018年7月13日 星期一	气候	晴	气温	21℃~33℃
监理人员动态: 检查, 巡视			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 整改, 协调					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 项目施工进入收尾阶段 2. 项目现场无人施工 3. 整理监理资料 4. 整理施工资料				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
或其他	无				
记录人	龙和平	总监签阅	龙和平		

