

监 理 日 志

工程名称: 111省道改扩建工程(111省道布衣岭段)			
日期	2018年3月20日 星期二	气候	晴
气温		26℃~27℃	
监理单位动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无	
施工方人员动态: 整改、洽缺			
施工机械动态: 无			
施工进度情况	1. 环国施乙出入口涵洞整改阶段 2. 施乙现场机元人施工 3. 整理监理资料		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容或其他	无		
记录人	龙子平	总监签阅	龙子明

