

监 理 日 志

工程名称: 11kV 线路工程 1702.6MW 炉内式炉膛			
日期	2018年8月22日 星期三	气候	晴
气温		24℃~28℃	
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无	
施工方人员动态: 整改、消缺			
施工机械动态: 无			
施工进度情况	1. 项目施工进入消缺整改阶段。 2. 项目现场无人员施工。 3. 整理监理资料。		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容或其他	无		
记录人	张亚平	总监签阅	张明

