

# 监理日志

工程名称: 山东临沂市河东区1323600W名流花园项目

日期	2018年8月25日 星期二	气候	晴	气温	28℃			
监理人员动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况:	无					
施工方人员动态:	施工、测量		无					
施工机械动态:	无		无					
施工部位	1. 施工进入消防施工阶段 2. 混凝土现浇施工 <u>3. 强化监理资料</u>							
检查发现的问题	无							
处理措施、意见、结果	无							
协调或其他	无							
记录人	张子印	总监签章	胡军明					



由 扫描全能王 扫描创建