

监理日志

工程名称: 110kV 变电站工程		日期: 2012 年 9 月 12 日 星期三		气候: 晴	气温: 28℃~25℃
监理单位动态: 抽查巡视			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 整改消缺					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 因施工用电整改阶段。 2. 施工班组无人员施工 3. 整理监理资料。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李子平		总监签阅	李子平	

