

监 理 日 志

工程名称: 11#楼(含地下室)及12#楼(含地下室)主体结构工程

日期	2017年9月14日 星期五	气候	晴	气温	21℃~26℃
监理单位动态:	检查巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	整改、消缺				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1.施工现场无人施工。 2.顶面施工缝处理整改阶段。 3.整理管理资料。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张和平	总监签阅	张和平		

