

监 理 日 志

工程名称: 山东聊城(武城)县2018年农村饮水安全工程

日期	2018年9月11日 星期二	气候	晴	气温	21~23℃
监理单位动态:	检查, 巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	整改, 清场				
施工机械动态:	无				
施工进度情况 施工部位	1. 项目施工进入清场整改阶段 2. 施工现场无人员施工 3. 整理监理资料				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	无				
记录人	李和平	总监签阅	李和平		

