

# 监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

|               |                          |                                    |      |    |      |
|---------------|--------------------------|------------------------------------|------|----|------|
| 日期            | 2017 年 11 月 10 日 星期五     | 气候                                 | 多云   | 气温 | 12°C |
| 监理人员动态: 施工现场  |                          | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>部分走道板进场.<br>合格. |      |    |      |
| 施工方人员动态: 施工现场 |                          |                                    |      |    |      |
| 施工机械动态: 铲车    |                          |                                    |      |    |      |
| 施工进度情况        | 未施工                      |                                    |      |    |      |
| 检查发现的问题       | 我部例行对进场材料进行检验, 符合相关规定要求。 |                                    |      |    |      |
| 处理措施、意见、结果    | 无                        |                                    |      |    |      |
| 协调内容或其他       | 无                        |                                    |      |    |      |
| 记录人           | 王 李                      |                                    | 总监签阅 |    |      |

