

监 理 日 志

工程名称: 合肥动乾船务有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2017 年 11 月 30 日 星期 四	气候	阴	气温	16°C
监理人员动态: 施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 暂无材料进场.			
施工方人员动态: 施工现场.					
施工机械动态: 叉车, 升降机, 吊车.					
施工进度情况	3号成品库作业开始施工, 完成两段 T 型钢加固焊接.				
检查发现的问题	部分施工人员, 安全意识薄弱, 未合理规划使用安全带. 因在厂内成品库施工, 厂方限制规定较多, 工人施工困难.				
处理措施、意见、结果	针对对其现场施工负责人进行口头告知, 要求其施工前做好安全技术交底, 确保以施工安全.				
协调内容或其他	注意安全 文明施工.				
记录人	王博		总监签阅		

