

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2017 年 12 月 13 日 星期三	气候	小雨	气温	4°C
监理人员动态:	邹理明	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	邹理明				
施工机械动态:	吊车、叉车、升降板.				
施工进度情况	完成屋面加固焊接, 完成 16 米的焊接.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他	经业主同意. 开始施工.				
记录人	叶叶	总监签阅			

