

监 理 日 志

工程名称: 合肥庐江新能源汽车有限公司售后维修中心光伏发电项目.

日期	2017年12月14日 星期四	气候	小雨	气温	2℃
监理人员动态:	马包工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 暂无.			
施工方人员动态:	施工现场				
施工机械动态:	叉车、升降机.				
施工进度情况	完成成品加固焊接. 完成工棚T型钢焊接. 完成基础基础焊接. 完成四个基础焊接.				
检查发现的问题	暂无				
处理措施、意见、结果	暂无				
协调内容或其他	沟通事宜. 文明施工.				
记录人	王浩.	总监签阅			

