

监 理 日 志

工程名称: 合肥动力轮胎有限公司副厂房光伏发电项目.

日期	2017 年 12 月 2 日 星期六	气候	多云	气温	11°C
监理人员动态: 施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 暂无材料进场.			
施工方人员动态: 施工现场					
施工机械动态: 叉车, 升降机, 吊车.					
施工进度情况	3号成品钢架结构加固, 完成两级T型钢加固.				
检查发现的问题	巡查现场: 我监理部对施工现场进行专项检查, 施工现场 警戒线处无警示牌.				
处理措施、意见、结果	我监理部要求施工负责人积极进行整改措施. 改正.				
协调内容或其他	注意安全. 文明施工.				
记录人	王博		总监签阅		

