

监 理 日 志

工程名称:

合肥动车组有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月29日 星期日	气候	晴	气温	-2~11℃
监理人员动态:	巡查现场	材料进场、取样见证、合格情况: 暂无。			
施工方人员动态:	施工班组				
施工机械动态:	升降机				
施工进度情况	1#加固 焊接 T型钢 24米, 车坡撑板, 2#预埋件全部完成, 车棚垫层商砼浇筑, 全部完成。				
检查发现的问题	垫层浇筑前 对量场内进行清理, 导致混凝土配合比发生改变, 严重影响质量。				
处理措施、意见、结果	经各分部下发处理通知书, 并处以2000元罚款, 今后出现类似情况, 则责令停工整顿。				
协调内容或其他	沟通意见 文明施工。				
记录人	叶林		总监签阅		

