

监 理 日 志

工程名称: 合肥动轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 30 日 星期六	气候	晴	气温	10-16
监理单位动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况 无			
施工方人员动态: 施工现场					
施工机械动态: 升降机					
施工进度情况	1. 成品库钢构进行加固焊接。 2. 车棚基础进行模板支护, 预埋螺栓固定。				
检查发现的问题	1. 部分施工人员未按要求佩戴安全帽。 2. 部分模板制作规格过小, 出现变形。				
处理措施、意见、结果	1. 针对施工人员未佩戴安全帽问题进行安全技术交底及安全帽佩戴。 2. 要求对模板错误及变形部分进行二次加工及校正。				
协调内容或其他	无 文明施工				
记录人	王博	总监签阅			

