

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 6 月 13 日 天气： 晴

星期： 三 气温： 22-33° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1、高空作业部分施工人员未按要求佩戴安全带； 处理措施： 1、要求相关负责人对施工人员加强安全教育工作，凡2m以上的高处作业无安全设施，必须系好安全带；安全带必须先挂牢后再作业，并督促施工人员佩戴安全带。	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 子午车间廊架桥架安装2人； 2. 1#成品库到炼胶车间敷设电缆18人；
本日现场监理员		张海龙
记录人： 张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：