

监 理 日 志

工程名称: 合肥力能新能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 6 日 星期二	气候	阴	气温	5°C - 10°C
监理人员动态: 现场旁站		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场施工					
施工机械动态: 吊车吊装.					
施工进度情况	1. 维修车间、检测车间进行预制支架基础吊装搬运。 2. 混凝土基础进行预制浇筑。 3. 试成工库进行钢构柱加固焊接。				
检查发现的问题	1. 吊装施工区域未设置相关警示牌。 2. 部分吊装作业人员未佩戴相关防护用品。				
处理措施、意见、结果	要求施工相关负责人对吊装人员做安全技术交底并对人员监督进行佩戴相关防护用品. 及对施工现场进行相关警示牌设置。				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建