

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力新能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 4 月 2 日 星期一	气候	晴	气温	15℃ - 27℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
现场巡视					
施工方人员动态:					
现场施工					
施工机械动态:					
25T 吊车					
施工进度情况	1. 炼胶车间屋顶进行支架安装. 2. 3#成品库屋顶进行轨道安装. 3. 维修车间屋顶进行组件材料吊装.				
检查发现的问题	1. 炼胶车间支架安装, 部分固定螺栓未紧固. 2. 成品库 部分夹具与轨道连接件安装不到位.				
处理措施、意见、结果	要求负责人对施工人员进行技术交底, 并及时对问题进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

