

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年4月9日 星期一	气候	晴	气温	11℃ - 23℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
现场巡视					
施工方人员动态:					
现场施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 成品库屋架进行组件、走道板安装。 2. 成品库轨道进行安装。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		

