

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年4月11日 星期三	气候	晴	气温	14℃-26℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场施工					
施工机械动态: 25T吊车					
施工进度情况	1. 2#成品库屋顶进行组件安装. 2. 1#成品库屋顶进行组件安装.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	张海长	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建