

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力新能源汽车有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 4 月 24 日 星期二	气候	阴转晴	气温	11℃ - 21℃
监理人员动态:		现场巡视			
施工方人员动态:		现场施工			
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 7P0 屋面进行组件安装. 2. 3# 成品库屋面进行组件安装. 3. 1# 成品库屋面进行逆变器安装.				
检查发现的问题	1. 1# 成品库部分桥架处出现隐裂现象. 2. 7P0 屋面部分光伏组件压块存在松动. 3. 部分组件边压块与檩条端口预留安全距离不足.				
处理措施、意见、结果	要求相关负责人认真落实对施工人员的交底, 并严格按照设计要求及相关规范要求施工. 及时对问题进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

