

监 理 日 志

工程名称: 合肥中裕轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年4月28日 星期三	气候	晴	气温	14℃-24℃
监理单位动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 7P0屋面进行组件安装。 2. 3#成公库屋面进行组件安装。 3. 1#成公库屋面进行逆变器安装。				
检查发现的问题	1. 施工现场临时用电存在私拉乱接。 2. 部分施工人员未按要求合理佩戴安全用品。				
处理措施、意见、结果	要求对现场加强安全管理及人员的安全教育工作, 并对问题部位督促整改, 完善。				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

