

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年4月28日 星期六	气候	晴	气温	16℃ - 27℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
现场巡视					
施工方人员动态:					
现场施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 7P0子午车间屋面进行光伏组件安装 2. 3#成品库屋面进行光伏组件安装。				
检查发现的问题	1. 现场临时用电存在乱拉乱接现象。 2. 部分施工人员未合理佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	要求现场负责人对临时用电设施进行整改并及时对施工人员做安全技术交底。				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

