

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年4月29日 星期日	气候	晴	气温	13℃-21℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 7P03车间屋顶进行光伏组件安装。 2. 碱金属库屋面进行光伏组件安装。				
检查发现的问题	1. 现场器具、材料存在随意乱放, 未及时清理				
处理措施、意见、结果	要求负责人加强施工人员安全教育工作, 避免高空作业时, 器具、材料造成高空坠落。督促人员对问题部位进行清理整改。				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

