

监 理 日 志

工程名称: 合月巴万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 4 月 30 日 星期 一	气候	晴	气温	16℃ - 29℃
监理人员动态:	现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场施工				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 3# 或 2# 库屋面光伏组件进行安装. 2. 3# 或 2# 库屋面 进行电缆桥架支架. 逆变器支架安装.				
检查发现的问题	1. 部分施工人员临边作业未按照要求佩戴防护用品.				
处理措施、意见、结果	要求施工现场安排专职安全人员, 对施工人员进行安全技术交底, 并对人员加强安全教育				
协调内容或其他					
记录人	张海东	总监签阅			

