

监 理 日 志

工程名称: 合肥动新能有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年5月5日 星期六	气候	雨	气温	15°C - 23°C
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
现场巡视					
施工方人员动态:					
安全技术培训					
施工机械动态:					
施工进度情况	因天气下雨施工人员进行作业, 现场未进行施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	要求现场负责人对临时用电及设备、材料进行有效的防护措施, 避免造成损失。				
协调内容或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		

