

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 10 日 星期四	气候	晴	气温	16℃ - 25℃
监理人员动态:	现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场施工				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 原材料库屋面进行直流线连接头制作.				
检查发现的问题	部分人员未合理佩戴安全用品				
处理措施、意见、结果	要求负责人加强人员的安全技术交底, 并督促进行佩戴.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		

