

监 理 日 志

工程名称: 合肥动力机械有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 15 日 星期二	气候	晴	气温	24℃ - 35℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
现场巡视					
施工方人员动态:					
现场施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 3#成品库屋面进行光伏直流线敷设。 2. 办公楼屋面进行光伏直流线敷设				
检查发现的问题	部分施工人员未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	要求负责人加强现场施工人员安全教育工作,并督促进行佩戴安全防护用品。				
协调内容或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		

