

监 理 日 志

工程名称: 合肥动力转配有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 24 日 星期 一	气候	阴转雨	气温	24℃ - 29℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
现场巡视					
施工方人员动态:					
现场施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 3#武库屋面进行直流线连接头制作、直流线敷设。				
检查发现的问题	1. 直流线敷设混乱, 无明显区分, 无标示牌				
处理措施、意见、结果	要求现场负责人对施工人员做技术交底, 督促人员对线缆进行有序区分、绑扎, 合理悬挂标示牌。				
协调内容或其他					
记录人	张海波		总监签阅		

