

监 理 日 志

工程名称: 合肥功裕船务有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2018 年 5 月 24 日 星期四	气候	晴	气温	18℃ - 24℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 维修车间屋面进行檩条制作及光伏直流线敷设.				
检查发现的问题	1. 彩钢施工员临边高空作业未佩戴安全防护用品. 2. 桥架部分拐角处存在二次加工, 未进行防腐处理				
处理措施、意见、结果	要求负责人对施工人员进行安全技术交底, 并对问题部位进行督促整改.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

