

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 19 日 星期五	气候	晴	气温	2℃ — 8℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
现场巡视					
施工方人员动态:					
现场施工					
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	1. 砼基础模具制作. 2. 支架夹具 组装.				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		

