

监 理 日 志

工程名称: 合肥动力机械有限公司屋顶光伏发电项目

日期	2018年1月7日 星期日	气候	中雪	气温	-5~2℃
监理人员动态: 巡查现场			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 包工现场					
施工机械动态: 升降机					
施工进度情况	1#光伏阵列系杆加固更换7支, 隅撑24支. 2#光伏阵列系杆拆除14支, 系杆未拆. 车棚未包工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	注意安全. 文明施工.				
记录人	王博		总监签阅		

