

监 理 日 志

工程名称:

新阳新能源有限公司屋顶分布式光伏项目.

日期	2018年2月3日 星期六	气候	晴	气温	-7°C-3°C
监理人员动态:	李仁强.	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件到站. 光伏板.合格.			
施工方人员动态:	白包工班.				
施工机械动态:	吊车.车辆.				
施工进度情况	1. 光伏板相同彩钢瓦铺设完成,完成屋顶设计. 2. 立杆基础进行二次浇筑,立杆安装补漆.完成验收.				
检查发现的问题	光伏支架.使用的铝型材未增加镀锌防锈剂. 铝型材.存在较大质量问题.				
处理措施、意见、结果	经监理单位对其施工质量问题,要求施工单位. 负责人.及时采取整改措施.进行整改.并上报监理单位. 项目部.				
协调内容 或其他	各方签字 明确.				
记录人	王博	总监签阅			

