

# 监 理 日 志

工程名称: 合阳B站新建有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|            |                                                  |                 |    |    |        |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------|----|----|--------|
| 日期         | 2018年2月7日 星期三                                    | 气候              | 阴青 | 气温 | -5℃-9℃ |
| 监理单位动态:    |                                                  | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |        |
| 现场巡视       |                                                  |                 |    |    |        |
| 施工方人员动态:   |                                                  |                 |    |    |        |
| 现场施工       |                                                  |                 |    |    |        |
| 施工机械动态:    |                                                  |                 |    |    |        |
| 施工进度情况     | <p>1. 候车棚后地铺修复铺设.</p> <p>2. 候车棚顶部光伏 夹组 轨道安装.</p> |                 |    |    |        |
| 检查发现的问题    | <p>部分高空作业人员未进行佩戴 相关防护用品.</p>                     |                 |    |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | <p>要求高空作业人员需佩戴安全带, 安全帽 等防护用品 对施工人员进行安全技术交底.</p>  |                 |    |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                  |                 |    |    |        |
| 记录人        | 张海波                                              | 总监签阅            |    |    |        |

