

监 理 日 志

工程名称: 鄂城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期主体工程

日期	2018年01月1日 星期日	气候	多云	气温	8°/-1°
监理人员动态: 王恩均巡视工地 施工方人员动态: 共8人 施工机械动态: 挖机一台, 装载机二台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 今日桩基浇筑, 支架安装, 组件安装均未施工。 2. 今日放4平方线10组 3. 今日焊接箱变环网5个 4. 今日自检安装质量。				
检查发现的问题	今日检查发现开关站、箱变外圈接地带不符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	下发监理通知单 令其进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		