

监 理 日 志

工程名称: 山东鄄城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年4月21日 星期二	气候	多云	气温	21/8°
监理人员动态: 王见士巡视。		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共12人。					
施工机械动态: 挖机一台, 引孔机一台, 吊车一辆					
施工进度情况	1. 场内设备标识牌完成3个区。 2. 穿逆变器35线软管完成14个。 3. 测逆变器4平方线一个区。				
检查发现的问题	4. 火罩接地扁铁32个。 5. 屋面防水保护层浇筑。 6. 综合楼, 水泵房接地扁铁焊接及回填。 7. 综合楼木门安装4扇。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			