

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 2 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 29~23°

工程名称: 郾城县红花镇 80MW 光伏发电项目一期工程

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 检查汇流箱逆变器接线情况. 2. 检查电缆头制作情况.	
施 工 情 况	施工单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	宁夏 凯宏 通信 有限 公司	1. 汇流箱 3x35 和 3x24 线 3 个. 共 20 个. 剩余 9 个. 2. 汇逆变器 四平方线 和 3x35 线 17 个. 3. 估及逆变器 四平方线 电缆头 20 个. 4. 放 4 平方线 完成 60 组. 共 159 组. 剩余 154 组. 5. 石硬化 开关站 门前 区域
本日现场监理人员	丁立 苏军豪	
记录人: 苏军豪	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	