

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 12 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 34°-25°

监 理 工 作 情 况	现场巡视、检查、逆变器箱变、汇流箱 为13日并网作准备。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	宁夏数宏	检查逆变器箱变光伏区设备 场区消缺。
其 它 事 项	外线杀树。	
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

