

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 14 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 35-26°

监 理 工 作 情 况	巡视检查消缺质量问题	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	宁夏 数宏	场区消缺
其 它 事 项	电站运转正常	
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建