

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳路城50兆瓦太阳能光伏电站项目(一期工程)

日期	2018年3月6日 星期二	气候	晴	气温	-2~9℃				
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:							
施工方人员动态:	施工								
施工机械动态:	挖机开挖								
施工进度情况	挖机继续开挖地基基础, 综合楼条形基础浇筑完成, 主变基础 GIS 基础浇筑完成, 支架安装完成30%, 串接基础预埋件。								
检查发现的问题	升压站主接地网预埋扁铁位置错误。								
处理措施、意见、结果	要求施工方及时进行整改。								
协调内容或其他	配合业主对项目进行了安全文明施工大检查, 并提出了整改要求。								
记录人	李晚松	总监签阅							