

监 理 日 志

工程名称: 平邑县官桥镇35KV变电站光伏组件安装项目(一期)(2#)

日期	2018年6月27日 星期二	气候	晴	气温	21-33℃		
监理人员动态:	巡视			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工						
施工机械动态:	叉车倒运组件						
施工进度情况	组件安装280组，桥架安装400米，综合楼外墙保温已全部完成，室内装饰继续进行。高压线敷设5个箱变，35kV高压电缆终端制作10个，升压站挡土墙，外墙继续施工。						
检查发现的问题	光伏区组件安装过程中，组件装反。						
处理措施、意见、结果	要求返工重新安装，安装完成后认真检查，整改后符合设计要求，同时进行现场技术交底，避免问题再次发生。						
协调或其他内容	山东鲁能物资中心对该项目进行第二次电气安装并网前监督检查。						
记录人	程强强	总监签阅					