

监 理 日 志

工程名称: 平遥中阳关城50兆瓦太阳能光伏电站项目(一期工程)

日期	2018年7月31日 星期二	气候	晴	气温	25-33℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 无					
施工进度情况 施工部位	光伏区继续进行消缺工作, 主要包括组件、支架的安装接地网的焊接, 等离子开孔等, 综合楼室内继续进行清理工作, 电缆桥架盖板安装, 现场监控继续安装,				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	程强强	总监签阅			