

监 理 日 志

工程名称: 平遥中阳至城上北瓦太20kV光伏并网电站项目(二期工程)

日期	2018年12月5日 星期四	气候		气温	23-32℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况 施工部位	光伏区继续安装支架、组件,场架安装消缺,综合楼室内继续清理,大门口墙土零砌筑完成,设备操作平台继续焊接,升压站内接地网全部焊接完成。				
检查发现的问题	升压站接地网局部没有焊接,没有形成完全闭合的环网				
处理措施、意见、结果	要求施工方严格按照设计图纸的分布,彻底完善升压站接地环网的焊接,施工方立即安排施工人员进行检查,并对部分接地网进行修复完善,整改结果符合设计要求				
协调内容 或其他					
记录人	赵晓红	总监签阅			