

# 监 理 日 记

工程名称：杞县中阳新能源 50MW 太阳能光伏发电并网电站项目(本日工作量)

日期：2018年8月19日 星期日 气候雨 气温 21—27℃

监理人员动态：巡视。

施工人员动态：施工。

施工机械动态：无。

施工部位 现场光伏区整体进行消缺，监控继续安装，消缺工作继续  
进度情况：进行施工资料整理，监理资料归档，对发现提出问题进行  
整改。

记录人：程强强