

# 监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳新城50兆瓦太阳能光伏发电站项目(一期工程)

日期	2018年8月2日 星期四	气候	晴	气温	26—36℃		
监理人员动态:	巡视			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工						
施工机械动态:	无						
施工进度情况	光伏区继续进行消缺工作,主要包括组件、支架、桥架的安装,接地网焊接等施工孔等,综合楼室内继续清理,电缆桥架盖板安装,现场监控继续安装。						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调或其他							
记录人	被巡视		总监签阅				